

* 当製品は、高感度な設計となっています。

設置してから約30分後に正しい値を示します。

ご使用になる前に、この「取扱説明」をお読みください。

温度計 (THERMOMETER)

冷暖の度合を表すのが温度です。温度を数量的に測定する為に、温度計を用います。温度計は、温度によって物体の長さ・体積・色・熱起電力・電気抵抗などが変化する性質を利用したものです。

クレセルの温度計は、長さの変化を針で表示するバイメタル式温度計です。(精度 ± 2 以内)

湿度計 (HYGROMETER) %

空気中の水分(湿り気)の度合を表すのが湿度です。相対湿度と絶対湿度がありますが普通湿度といえば、相対湿度のことをいいます。相対湿度は、同温度において空気を含むことのできる最大の水分量に対する割合を百分率(%)で表します。

クレセルの湿度計は、独自の技術によりひとめで相対湿度を直視できます。感湿部は大変デリケートですので衝撃はもとより、蒸気を当てたり、息を吹き込むような事はおやめ下さい。(精度 $\pm 5\%$ 以内)

次のような場所では使用しないで下さい。

直射日光や冷房器具の送風が直接あたる場所。

浴室など湿気が多い場所。



ほこりの多く発生する場所。

室外

壁掛けされる場合は、木ねじ又はL金具を柱、又は、しっかりした壁面を選んでねじ込み、お掛けください。止まり具合が不完全ですと、製品が落ちる場合があります危険です。高さは顔の高さの若干高めが適当です。

卓上

壁掛け



スタンド開く

スタンド閉める



製造元 株式会社クレセル

〒289-1223

千葉県山武市埴谷1936-1

お客様サービス係 TEL 0475-88-3870

受付時間 月~金(祝祭日は除く)10時~16時